
8.PLANIMETRÍA

Agrupación residencial CERCADO DEL CARMEN*

60

* El ámbito de la agrupación residencial coincide con el área inicial de estudio



1. Ubicación

Localización

en carretera A-8026

Coordenadas UTM(ETRS-89)

X - 253119.44

Y - 4140330.29

Situación catastral parc. rúst. "Cercado del Carmen", polígono nº4

2. Características morfológicas

Superficie total

Viario interior

Vial Interior terrizo y 10,95 m. anchura media

Organización en manzanas

Dimensión de parcelas

Dimensión de parcelas

heterogénea, sup. media de 10.249 m2

Uso y tipología dominante

residencial, vda. unif. aislada

Otros usos significativos

agrícola, olivar; y erial

3. Características del suelo y edificación

97,9 %	Grado de consolidación
0,73 edlf./ha.	Densidad edificatoria
27	№ lotes con edif. principal
36	Nº de lotes o divisiones
29	№ de parcelas catastrales


4. Características de las infraestructuras, servicios y equipamientos comunitarios


į	A Integración Irhana
no	Viĝan ribo de edalbamiento
	Algrin tipo do ogripamiento
no	Espacios libres
no	Recogida de residuos
no	Telefonía / Telecomunicaciones
no	Alumbrado comunitario
si existe red eléctrica	Electricidad
no	Sanemiento
no	Abastecimiento de aguas

Industrial	Otras actividades urb. complementarias
activa, con un crecimiento demográfico de más de 5 hab.	Dinámica
58	Nº de habitantes
24	Nº de viviendas
	6. Población
hijuela de Vistasevilla – El Pinar, vereda de San Agustín, cordel Sevilla -Mairena y zonas de protección A-8026	Afecciones sectoriales principales
suelo no urb. carácter rural y/o natural, Zona del Alcor (NN.SS.)	Planeamiento urbanístico
a 1,13 km. del Colector Oeste	Conexión con red infraestr. urb. básicas
directamente a carretera A-8026	Conexión con red viaria de carreteras
2,12 km.	Distancia al nucleo urbano principal

Cercado del Carmen no es asentamiento urbanístico sino agrupación residencial ya que se caracteriza por un grado de proximidad de edificaciones bajo, aptitudes urbanas inadecuadas y actividades urbanas insuficientes pero adaptables. Existen parcelaciones urbanísticas no prescritas

7. Observaciones y/o conclusiones





Anchura orientativa. Consultar detalles en los planos de información nº 1 y nº 2

(3) Consultar el resto de determinaciones y afecciones sectoriales en los planos de información

nsultar detalles en (2) Consultar en plano de información nº 2 ɔn nº 1 y nº 2


IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE LOS ÁMBITOS DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE MAIRENA DEL ALCOR, SEVILLA.

9.ORTOFOTOGRAFÍAS*

Agrupación residencial_CERCADO DEL CARMEN

9

1984





2002







